

# Projektbericht: Sanierung Fettabscheider, Europapark Rust



## Ausgangssituation

Im Europapark Rust, dem größten Freizeitpark Deutschlands, waren bei der turnusmäßigen Generalinspektion des Fettabscheiders bei der Taverna Mykonos, im Themenbereich Griechenland, Undichtigkeiten und Beschädigungen an der Beschichtung festgestellt worden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es jedoch nicht möglich, die Anlage auszubauen und auszutauschen. Der dort eingebaute Fettabscheider NeutraPact 10-2000 (Baujahr 1999) von Mall sollte deshalb saniert werden.

## Problemlösung

Die Sanierung wurde vor Beginn der Sommersaison durchgeführt und beinhaltete die Auskleidung des gesamten Abscheiders sowie den Austausch der Einbauteile. Zunächst wurden die Zu- und Abläufe für Schlammfang und Fettabscheider demontriert. Wand- und Sohlenbereich des Abscheiders erhielten dann eine komplett neue PE-Auskleidung. Um die PE-Platten in die Öffnung einbringen zu können, wurden sie gewickelt als Sonderanfertigung angeliefert. Zum Schluss erfolgte der Einbau der neuen Edelstahl-Einbauteile. Mall übernahm anschließend auch die vorgeschriebene Generalinspektion des Fettabscheiders.

## Projektdaten

Bauherr: Europa-Park GmbH & Co.  
Mack KG, Rust  
Sanierung: Mall GmbH  
Fertigstellung: März 2019

## Anlagenkomponenten

- Sanierung RecaPair (mit PE-Auskleidung)
- Generalinspektion RecaPlus für Abscheideranlagen

## Vorteile auf einen Blick

- Sanierung durch geschulte Mall-Monteure mit entsprechender Fachkunde
- Beschichtung mechanisch und chemisch hoch belastbar
- Nach der PE-Auskleidung sofortige Inbetriebnahme möglich
- Einbauteile mit Zulassung
- Sanierung konnte in nur drei Tagen komplett abgeschlossen werden



## Mall GmbH

Hüfinger Str. 39-45  
78166 Donaueschingen  
Telefon: +49 771 8005-0  
Telefax: +49 771 8005-100

info@mall.info  
www.mall.info