


# Regenwasserbewirtschaftung – Technische Informationen Mall-Regenspeicher Terra – FAQs






### 1. Gibt es für den Terra eine Zulassung (des DIBt)?

### Es kann für den Terra keine Zulassung geben, weil

- 1. aus baurechtlicher Sicht keine entsprechende Einstufung in der Bauregelliste vorliegt (Regenspeicher = Liste C).
- 2. aus wasserrechtlicher Sicht keine Einstufung in die Wasserbauprüfzeichenverordnung vorliegt (z.B. wegen mineralischen Leichtflüssigkeiten).

### **Baurecht: Regenspeicher = Liste C**



### 2. Gibt es eine Bestätigung der erlaubnisfreien Versickerung?

Jedes Bundesland hat eigene Kriterien für die Erlaubnisfreiheit, die häufig auch von der Einbauumgebung abhängen. Eine generelle Bestätigung für ein industriell gefertigtes Produkt wird deshalb nicht erteilt.


- 1. In Baden-Württemberg wurde anlässlich der Fachgruppensitzung aller Wasserrechtsämter in Haigerloch im Juni 2001 vom Umweltministerium die grundsätzliche Eignung bestätigt.
- 2. In RLP auf Anfrage Schreiben vom 17.01.2003 Einzelfallprüfung, aber [...Wasserbehörden sind gehalten,...möglichst einfache Kriterien anzuwenden...]
- 3. Tendenz: keine punktförmige Versickerung, Oberbodenpassage



### 3. Ist die Anlage frostsicher?

- 1. Der Zulauf ist wegen der vorgesehenen Passage des Oberbodens konsequenterweise oberflächennah vorgesehen (z.B. in einer Mulde). Eine flach verlegte Zulaufleitung läuft leer und ist somit nicht frostgefährdet.
- 2. Das Erdfilterbecken verfügt über einen sehr durchlässigen Aufbau, sodass sich Wasser nicht langandauernd vollflächig einstaut (Versuche Mall).
- 3. Starkregenereignisse finden außerhalb der Frostperiode statt.
- 4. Fließendes Wasser taut Eis sehr schnell auf.

#### Frostsicherheit Terra



### Versuchsanlage Donaueschingen





### 4. Hat das Substrat ein Prüfzeugnis?

Es handelt sich um ein qualitativ hochwertiges und geprüftes Substrat der Fa. Optigrün. Beim Einsatz mit EFH-Dachablaufwasser ist jedoch kein gesonderter Nachweis der Bodeneigenschaften erforderlich.

### **Bodeneigenschaften**

Auszug LfU Baden-Württemberg [Mai 2005]: "Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten"

3.8.2 Bei dezentralen Lösungen auf Einzelgrundstücken, die nach der Niederschlagswasserverordnung [4] erlaubnisfrei sind, ist i. d. R. kein Nachweis der Bodeneigenschaften erforderlich. Es wird empfohlen, vorhandene Gutachten (vgl. 3.3.2) zu beachten und den Boden auf seine Wasserdurchlässigkeit zu untersuchen. Hierzu genügt ein einfacher Versickerungsversuch (siehe Leitfaden den Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung [9].


# 5. Die Fläche des Erdfilterkopfes (ca. 5 m²) unterschreitet das Verhältnis von 1:15 zur Sammelfläche gemäß ATV ?

Das Verhältnis  $A_U$ :  $A_S$  liegt bei ca. 20:1 bis 25:1.

Es soll verhindert werden, dass sich Schadstoffe aufkonzentriert bzw. Verschlämmung auftritt.

Da es sich jedoch nicht um konventionellen Oberboden, sondern ein hochwertiges Substrat handelt, kann diese Überschreitung in Kauf genommen werden (siehe Eigenüberwachung)

### Eigenüberwachung Terra-Substrat



Versickerungsbemessung

## Technische Informationen

### 6. Wie groß muss die nachgeschaltete Versickerung sein?

Von Mall wird auf Basis der KOSTRA-Daten eine Dimensionierung für Sickerblöcke durchgeführt. Wasserdurchlässigkeit des Bodens erforderlich!

für Mall-Terra-Regenspeicher Eingabewerte D<sub>e</sub> [ mm ] [m²] alle n [ - ] Durchmesser Erdfilterkopf Filterfläche Zulässige Überschreitungshäufigkeit r<sub>15.1</sub> [l/(s x ha)] Φ A[m²] Abflusswirksame Dachfläche




Die Verwendung der Dauerstufen >150 min nach Reinhold dientliediglich zur Abschätzung der maß gebenden Regendauer. Sollten die relevanten Werte im Bereich D >150 min liegen, sind KOSTRA

Rechenwerte															Erläuterungen
Dauerstufe D	D [ min ]		5	15	30	180	240	360	540	720	1080	1440	2880	4320	für versch. Regendauern wird kritischer Wert gesucht
Regenspende nach Reinhold	r <sub>D.n</sub> [l/(s x ha)]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenspende nach KOSTRA	r <sub>p.n</sub> [l/(s x ha)]		359,30	206,70	131,70	32,70	25,90	18,70	13,50	10,70	8,10	6.70	4.00	3,00	
Standort KOSTRA															
Rechenwert	r <sub>D.n</sub> [l/(s x ha)]		359,30	206,70	131,70	32,70	25,90	18,70	13,50	10,70	8,10	6,70	4,00	3,00	ungünstigere Wert gilt, siehe obenstehenden Hinweis
Regenspende zum Erdfilterkopf	Q <sub>zv</sub> [ I/s ]		5,14	2,96	1,88	0.47	0,37	0,27	0,19	0,15	0,12	0.10	0,06	0.04	
Durchlässigkeitsbeiw. Erdfilter	k <sub>r</sub> [m/s]	0,00036													Durchlässigkeit Erdfiltersubstrat
Erdfilterdurchflussrate	Q <sub>E</sub> [ I/s ]	'	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	"Schluckvermögen" des Erdfilterkopfes
Q <sub>Zu</sub> - Q <sub>E</sub>	Q <sub>Diff</sub> [ I/s ]		3,51	1,33	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vom Erdfilterkopf zwischenzuspeichernde Menge
Speicherzuflussrate	[l/s]		1,63	1,63	1,63	0.47	0,37	0,27	0,19	0,15	0,12	0,10	0,06	0,04	
Speicherzufluss	[m³]		0,49	1,47	2,93	5,05	5,33	5,78	6,25	6,61	7,51	8,28	9,88	11,12	zu puffernde und zu versickernde Wassermenge
Nachweis Versickerungsanlage															
mögl. Einstau Speicher	V <sub>s</sub> [ m <sup>3</sup> ]		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	einstaufähiges Luftpolster über Betriebswasserspiegel
Erf. Restvolumen	V <sub>erf</sub> [ m³ ]		0,00	0,65	2,11	4,23	4,51	4,96	5,43	5,79	6,69	7,46	9,06	10,30	Speicherzufluss abzgl. Mögl. Einstauvolumen
Gewählte Anzahl Mall-Sickerblöcke	Stck	24	1												als Schätzwert einzugeben
cal. Mantelfläche	[m²]	16.8	1												
Durchlässigkeit Baugrund	k <sub>r</sub> [m/s]	0,000002	1												aus Baugrundgutachten oder Erfahrungswert
Versickerungsmenge über Mantelfläche	[m <sup>5</sup> ]		0,01	0,03	0,06	0.36	0,48	0.73	1.09	1,45	2,18	2,90	5,81	8,71	Infiltration in Baugrund während Regendauer
Volumen Sickerblöcke	[m³]		4,70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4,70	Infiltration in Baugrund nach Regenereignis
VersMenge + Blockvolumen V <sub>s.ees</sub>	[m³]		4,71	4,73	4,76	5,07	5,19	5,43	5,79	6,16	6,88	7,61	10,51	13,41	Summe der beiden Infiltrationsmengen
Sicherheit= V <sub>5,oss</sub> / V <sub>erf</sub>			entf.	7.3	2.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.3	> 1,0 ausr.; Sicherheit durch Überschreitungsh. n gew.
				.,	2,0	-,=	.,.		.,.	-,-	.,.	.,	-,=	.,.	"entfällt", wenn erf. Rest-Volumen = 0 - keine Blöcke
Geometrie Erdfilterkopf															
Erf. Rückhaltevol. Q <sub>dff</sub> x D	V [ m³ ]	abh. von D	1,05	1,19	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erf. Einstau Erdfilter	h [m]		0,23	0,26	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	Einstauhöhe auch über Geländemulde realisierbar!

Erläuterungen
für versch. Regendauern wird kritischer Wert gesucht
ungünstigere Wert gilt, siehe obenstehenden Hinweis
Durchlässigkeit Erdfiltersubstrat
"Schluckvermögen" des Erdfilterkopfes
vom Erdfilterkopf zwischenzuspeichernde Menge
Your Eraniterropi zwiedienzaspeicherriae Wenge
zu puffernde und zu versickernde Wassermenge
einstaufähiges Luftpolster über Betriebswasserspiegel
Speicherzufluss abzgl. Mögl. Einstauvolumen
als Schätzwert einzugeben
aus Baugrundgutachten oder Erfahrungswert
Infiltration in Baugrund während Regendauer
Infiltration in Baugrund nach Regenereignis
Summe der beiden Infiltrationsmengen
> 1,0 ausr.; Sicherheit durch Überschreitungsh. n gew.
"entfällt", wenn erf. Rest-Volumen = 0 - keine Blöcke

### **Terra-Bemessung**





### 7. Kann der Terra nicht billiger mit Einzelelementen nachgebaut werden?

### Folgende Punkte stehen entgegen:

- 1. Es ist keine Dimensionierung erfolgt.
- 2. Das Substrat weist keine überwachten Qualitätsmerkmale auf.
- 3. Mall liefert eine auf das Substrat abgestimmte Begrünung und ein kokosummanteltes Dränagerohr, außerdem Einstieg und beruhigten Zulauf nach DIN 1989. Das Substrat gewährleistet eine nur geringe Graufärbung des Nutzwassers. Dies ist bei vielen Substraten nicht der Fall.
- 4. Die Anlage ist patentiert.

### **Terra-Bauelemente**











### 8. Besteht ein Absturzrisiko durch den Erdfilterkopf?

Das Konzept des Terra-Speichers erfordert zwingend eine Einstaumöglichkeit im Erdfilterkopf. Die maximale Einstauhöhe beträgt im Regenfall 35 cm.

Laut LBO (Landesbauordnung) sind erst bei Absturzhöhen von 1 m Sicherungsmaßnahmen vorzusehen bzw. bei mehr als drei Treppenstufen (ca. 50 cm).

### **Terra-Erdfilterkopf**









Hüfinger Straße 39-45 78166 Donaueschingen Tel. +49 771 8005-0 info@mall.info www.mall.info Mall GmbH Grünweg 3 77716 Haslach i. K. Tel. +49 7832 9757-0 Mall GmbH Industriestraße 2 76275 Ettlingen Tel.+49 7243 5923-0 Mall GmbH Roßlauer Straße 70 06869 Coswig (Anhalt) Tel.+49 34903 500-0 **Mall GmbH** Oststraße 7 48301 Nottuln Tel. +49 2502 22890-0 Mall GmbH Hertzstraße 18 48653 Coesfeld Tel.+49 2502 22890-0

Mall GmbH Austria Bahnhofstraße 11

4481 Asten Tel.+43 7224 22372-0 info@mall-umweltsysteme.at www.mall-umweltsysteme.at Mall GmbH Austria Wiener Straße 12 4300 St. Valentin Tel. +43 7224 22372-0



Mall AG Zürichstrasse 46 8303 Bassersdorf Tel. +41 43 266 13 00 info@mall.ch www.mall.ch